

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
AÇIK TEKLİF USULÜ ARAÇ SATIŞ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE NO : 2025-05

Miktar	Plakası	Marka Model	Yakıt Tipi	Çalışma Km	Model Yılı	Muhammen Bedel
1	34AET187	Audi A6 AA Sedan Limousine 2.0 TDI Quattro	DİZEL / Otomatik	205.230 km	2017	1.980.000.-TL

1. Aracın bugüne kadarki tüm bakımları yetkili servis tarafından yapılmıştır
2. Değişen parça yoktur
3. Sürekli (Full-Time) Dört Tekerlekten Çekiş (AWD)sistemine sahiptir
4. Araç lastikleri Michelin Primacy 5 olarak yenilenmiştir
5. Sunroof var
6. Deri koltuk var
7. Koltuk ısıtma var
8. Soğutuculu torpido dolabı var
9. AdBlue kullanılan SCR (Selective Catalytic Reduction) sistemine sahip
10. Nisan 2025'te pasta cila boya koruma ve seramik kaplama yaptırılmıştır
11. Ekspertiz raporu EK-1'de yer almaktadır.
12. Tramer kaydı;
 - 6.000 TL Sol Maşpiyel Kaporta ve Boya (Nisan 2025)
 - 21.240 TL Sağ Arka Kapı ve Sağ Arka Çamurluk Kaporta ve Boya (Nisan 2025)
 - 51.600 TL Sağ Arka Kapı ve Sağ Arka Çamurluk Kaporta ve Boya (Haziran 2025)

EK-1: Ekspertiz raporu



WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****i	Telefon:	543****458	Tarih:	02.10.2025	Rapor No:	647186-00138
---------	---------	----------	------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: DDD****365

Plaka	34AET187
Marka Model:	AUDİ A6 A6 SEDAN 2.0 TDI
Model Yılı	2017
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	28.12.2017 / 28.12.2017
Muayene Geçerlilik	02.10.2025
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Siyah
Motor CC / Gücü	1968(cc) / 140(kw)
Kilometre	205.227

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: ARABAM.COM START

Paket Fiyatı: 3.960,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****i Vergi / TC Numarası: 005*****966 Telefon: 543****458	Ad Soyad / Ünvan: A*****i Vergi / TC Numarası: Telefon: 533****758	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ATAŞEHİR ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: Berkcan Abay
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0325115592900014 TSE: 34-HYB-23343 Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. NO:61 Acıbadem Üniversitesi Karşısı Ataşehir/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 11:02:55

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:21:11

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34AET187 | 02.10.2025 | No: 647186 | TSE: 34-HYB-23343

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com




WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[90 - 140]	Sunroof Var,
Kaput	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[90 - 140]	Ayar Yapılmış,
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Bagaj	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[90 - 800]	İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 350]	İşlemli,
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[90 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[90 - 140]	
Ön Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var, Üst Panjur Kırık, Çatlak,
Arka Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, HAVUZ ALT KISIMDA SÜRTME VAR,



WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Plastik Kaplama Var,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Plastik Kaplama Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34AET187 | 02.10.2025 | No: 647186 | TSE: 34-HYB-23343



WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-30°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	ORTA	Radyatör paneli ezik deforme
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	ORTA	Klima radyatörü üzerinde küçük ezik var.
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34AET187 | 02.10.2025 | No: 647186 | TSE: 34-HYB-23343



WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 7mm]
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 7mm]
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 7mm]
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 7mm]
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	KÖTÜ	Sağ ve sol salıncak burçları kopuk
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	ORTA	yarı ömürde
Fren Balataları (Sağ Arka)	ORTA	yarı ömürde
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



WAUZZZ4G5JN067865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları




5

Araç Fotoğrafları



6

KAPORTA / BOYA



Havuz Sacı

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





arabam **garaj**

Aracın için her şey!

QR OKUT! UYGULAMAYI İNDİR



- ▶ arabam.com uygulamasını indir.
- ▶ Garaj'a geçiş yap.
- ▶ Tüm hizmetlerden faydalan.

Servis / Bakım

POPÜLER



Oto Ekspertiz

YENİ



Oto Kuaför



Lastik



Yakıt



Kredi



Sigorta / Kasko



Aracının gerçek fiyatını ücretsiz takip et

- Aracının değerini anlık takip et.
- Fiyat alarmı kur.
- Aracımın değeri düştü mü yükseldi mi. diye düşünme.



Yalnızca alırken ve satarken değil, aracını kullanırken de arabam.com yanında!